



# COMUNE DI TREPUIZZI

(Provincia di Lecce)




## PEBA - Piano eliminazione delle barriere architettoniche (L.n. 41/86 , art. 32 c. 21 e L.n.104/1992)







R3	<b><u>ELENCO SCHEDE</u></b>	<b>SCHEDE B</b>
Il tecnico: ING. FRANCESCO MAZZOTTA		Visto il sindaco: On. Giuseppe Taurino
Il dirigente: ING. GIANCARLO FLORIO		Data: Dicembre 2023



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BP 1				 			
Nome spazio esterno: P.zza Largo Margherita							
Indirizzo: Largo Margherita							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Presenti sconnessioni in alcuni tratti. Da regolarizzare superficie	11.000,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di mattonelle	2.500,00 €
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.600,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X		Rampa mancante in corrispondenza dei parcheggi	300,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.200,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X		
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1	X		Presenza di panchine lungo il percorso da segnalare. Vedi p.to 4.2	
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X	Da adeguare	1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento	20.000,00 €
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		12.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 1							50 200,00 €

COMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BP 2				<div></div>			
Nome spazio esterno: P.zzetta Saffi							
Indirizzo: Via Saffi							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucchiolare? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Presenti sconnessioni in alcuni tratti. Da regolarizzare superficie	1.650,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X			
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.200,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.200,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X			
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1	X		Presenza di panchine lungo il percorso da segnalare. Vedi p.to 4.2		
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento	10.000,00 €	
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 2						24 350,00 €	



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BP 3				<div></div>			
Nome spazio esterno: P.zzetta Sacra Famiglia							
Indirizzo: Via Jacopone Da Todi							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Presenti sconnessioni in alcuni tratti. Da regolarizzare superficie	3.300,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	850,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		900,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			600,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.200,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X			
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1	X		Presenza di panchine lungo il percorso da segnalare. Vedi p.to 4.2		
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento	10.000,00 €	
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 3							27 150,00 €

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BP 4		 	
Nome spazio esterno: P.zzetta Giulio Cesare							
Indirizzo: Via Giulio Cesare							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		600,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		800,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X		
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento	10.000,00 €
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 4							21 700,00 €



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BP 5			
Nome spazio esterno: P.zzetta Via Lucania							
Indirizzo: Via Lucania							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>				 			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2		X			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X			
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X			600,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			800,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X				200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X			1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1DM236/89artt.2		X			2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X		solo adeguamento		10.000,00 €
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt. 5 DM 236/89 artt.8.2.1		X			6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 5							21 700,00 €



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BP 6			
Nome spazio esterno: P.zzetta De Gasperi							
Indirizzo: Via De Gasperi							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>				 			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		600,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		800,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X		
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento	10.000,00 €
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 6							21 700,00 €





COMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BP 7			
Nome spazio esterno: P.zzetta A. Frank							
Indirizzo: Via Kennedy							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>				 			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Presenti sconnessioni in alcuni tratti. Da regolarizzare superficie		1.050,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X			
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X			600,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X				300,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			800,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X			
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X				200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X			1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X			2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento		10.000,00 €
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X			6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 7							23 050,00 €





COMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BP 8				 			
Nome spazio esterno: Querceta San Vito Martire							
Indirizzo: Via Giordano							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	2.000,00 €
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Presenti sconnessioni in alcuni tratti. Da regolarizzare superficie	3.500,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	5.050,00 €
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		900,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.200,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X	Una da adeguare	300,00 €
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di panchine lungo il percorso da spostare	300,00 €
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento	10.000,00 €
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 8							33 750,00 €



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BP 9				<div></div>			
Nome spazio esterno: P.zzetta Toscanini							
Indirizzo: Via Toscanini							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2		X			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X			
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X			900,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X				300,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			800,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X		Rampa esistente da adeguare		300,00 €
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X			
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X				200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X			1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X			2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento		10.000,00 €
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X			6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 9							21 700,00 €

COMUNE DI TREPULZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BP 10			
Nome spazio esterno: Parco Gallotta							
Indirizzo: Zona Gallotta							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
				 			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>							
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2e8.2.2	X		Percorso da pavimentare	3.900,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2e 8.2.2	X		Presenza di aiuole da raccordare	1.000,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		600,00 €	
Sommano							
<b>2 DISLIVELLI</b>							
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		800,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
<b>3 OSTACOLI</b>							
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
<b>4 PARCHEGGIO</b>							
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89 art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
<b>5 VARIE</b>							
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento	10.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 10</b>						<b>27 150,00 €</b>	



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		N. BP 11					
Nome spazio esterno: P.zzetta Sacri Cuori				 			
Indirizzo: Via Sacri Cuori							
Dati catastali: Data rilievo:							
NON ACCESSIBILE		PARZ.INACCESSIBILE		PARZ.ACCESSIBILE		ACCESSIBILE	
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif.Normativo:	SI	NO	Note
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X	
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulizia del percorso risulta degradata e/o sconnessa?			D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Superficie da adeguare in alcuni tratti
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?			D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sostituzione localizzata di cordoli
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X	
Sommano							1.400,00 €
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X	800,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X	
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?			D.P.R. 503/96 artt. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X	
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA			Rif.Normativo:	SI	NO	Note
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X	
3.2	Cisone elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X	
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?			D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X		200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X	1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			D.P.R. 503/96 artt.1DM236/89artt.2		X	2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			D.P.R. 503/96 artt. 6			Non ci sono semafori
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?			D.P.R. 503/96 artt. 6	X		solo adeguamento
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			D.P.R. 503/96 artt. 5 DM 236/89 artt.8.2.1		X	
Sommano							10.000,00 €
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 11							23.750,00 €



COMUNE DI TREPULZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche									
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BP 12					
Nome spazio esterno: P.zzetta via Pepe									
Indirizzo: Via Pepe									
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>				<div></div>					
Rif.		AMBITO DI VERIFICA		Rif.Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
1		PAVIMENTAZIONE							
1.1		Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1			X		
1.2		La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1			X		
1.3		La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulizia del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2		X		Superficie da adeguare in alcuni tratti	1.100,00 €
1.4		Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X		Sostituzione localizzata di cordoli	600,00 €
1.5		Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1			X		300,00 €
								Sommano	
2		DISLIVELLI							
2.1		E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			300,00 €
2.2		Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11			X		400,00 €
2.3		E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11			X		
2.4		Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13			X		
								Sommano	
Rif.		AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:		SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3		OSTACOLI							
3.1		Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1			X		
3.2		Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1			X		
Sommano									
4		PARCHEGGIO							
4.1		I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X			200,00 €
4.2		La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3			X		1.600,00 €
4.3		E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2			X		2.500,00 €
								Sommano	
5		VARIE							
5.1		E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6				Non ci sono semafori	
5.2		E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6		X		solo adeguamento	10.000,00 €
5.3		Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1			X		6.000,00 €
								Sommano	



COMUNE DI TREPULZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BP 13			
Nome spazio esterno: P.zzetta via Unità d'Italia							
Indirizzo: Via Unità d'Italia							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Superficie da adeguare in alcuni tratti	1.600,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X			
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		300,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		400,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X	Rampa da adeguare	200,00 €	
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
	Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento	10.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 13						22.800,00 €	



COMUNE DI TREPULZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BP 14			
Nome spazio esterno: P.zetta Municipio							
Indirizzo: Corso Umberto							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
				 			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2e8.2.2	X				
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X	Aiuole e Segnali che non inficiano il passaggio		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		600 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		800€	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X			
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X		Inserire almeno n°2 parcheggi anche servizio del palazzo comunale utilizzando le traverse di corso Umberto	400 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1000 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X			
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		solo adeguamento	5.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		3.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BP 14						10 800,00	







COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS1				<div></div>			
Nome spazio esterno: <b>Via Kennedy</b>							
Indirizzo:							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In un tratto è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	3.900,00 €
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	8.800,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.800,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			1.500,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		2.400,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	3.000,00 €
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6	X		Semaforo da sostituire	6.000,00 €
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS1							27.750,00 €



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BS2			
Nome spazio esterno: Via Giovanni XXIII							
Indirizzo:							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>				<div></div>			
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In un tratto è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	2.970,00 €
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	6.500,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.200,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			1.200,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		2.000,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	2.000,00 €
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6	X		Semaforo da sostituire	6.000,00 €
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell' illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS2							51 300,00 €

COMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BS3			
Nome spazio esterno: C.so Umberto – via Stazione							
Indirizzo:							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>				 			
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In alcune zone è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	14.000,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2e8.2.2	X		Superficie da ripristinare in via Stazione	4.800,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di basoli	1.440,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.200,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			1.800,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.600,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	1.000,00 €	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS3						51.300,00 €	



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche												
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS4						 						
Nome spazio esterno: C.so Garibaldi												
Indirizzo:												
NON ACCESSIBILE		PARZ. <del>INACCESSIBILE</del>		PARZ.ACCESSIBILE		ACCESSIBILE						
Rif.		AMBITODI VERIFICA			Rif.Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €		
1		PAVIMENTAZIONE										
1.1		Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		Lungo tutto il percorso è necessario adeguamento in quanto il percorso è inferiore a 90 cm	17.600,00 €		
1.2		La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1			X				
1.3		La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?			D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2		X		Superficie da adeguare in alcuni tratti	4.500,00 €		
1.4		Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?			D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2			X				
1.5		Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1			X		1.500,00 €		
Sommano												
2		DISLIVELLI										
2.1		E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			3.000,00 €		
2.2		Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11			X		2.000,00 €		
2.3		E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11			X				
2.4		Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?			D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13			X				
Sommano												
		Rif.			AMBITODI VERIFICA			Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3		OSTACOLI										
3.1		Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1		X		Presenza di pali da rimuovere	1.000,00 €		
3.2		Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?			D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1			X				
Sommano												
4		PARCHEGGIO										
4.1		I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?			D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X			200,00 €		
4.2		La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3			X		1.600,00 €		
4.3		E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?			D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2			X		2.500,00 €		
Sommano												
5		VARIE										
5.1		E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			D.P.R. 503/96 art. 6				Non ci sono semafori			
5.2		E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?			D.P.R. 503/96 art. 6		X			20.000,00 €		
5.3		Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1			X		6.000,00 €		
Sommano												
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS4										59.900,00 €		



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		N. B55					
Nome spazio esterno: <b>Via 2 Giugno</b>							
Indirizzo:							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>		 					
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In alcune zone è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	4.950,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	7.500,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	1.260,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.600,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			4.200,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.500,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	2.500,00 €	
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1DM236/89artt.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 artt.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B55						59 900,00 €	



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS6						 	
Nome spazio esterno: Via G. Elia							
Indirizzo:							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In alcune zone è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	4.300,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	8.500,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	1.680,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.600,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			5.400,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.500,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	5.500,00 €	
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1					
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS6						58 980,00 €	

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. B57				<div><div></div><div></div></div>			
Nome spazio esterno: <b>Via Campi</b>							
Indirizzo:							
<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>NON ACCESSIBILE</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>ACCESSIBILE</div></div></div>							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In alcune zone è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	13.200,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	12.900,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	4.200,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.600,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			4.200,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.500,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	6.000,00 €	
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B57						72.450,00 €	




COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		N. B58					
Nome spazio esterno: Via Sant'Angelo							
Indirizzo:							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>				<div></div>			
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In alcune zone è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	6.600,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	5.000,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	2.100,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		3.000,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			5.800,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		3.600,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	3.500,00 €	
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1					
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B58						60 100,00 €	



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. B59			
Nome spazio esterno: <b>Via Surbo</b>							
Indirizzo:							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>				 			
1	Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE							
1.1		Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In alcune zone è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	5.300,00 €
1.2		La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3		La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Percorso da realizzare in alcuni tratti in quanto mancante	25.000,00 €
1.4		Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	4.800,00 €
1.5		Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.200,00 €
Sommano							
2	Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2 DISLIVELLI							
2.1		E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			1.800,00 €
2.2		Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.600,00 €
2.3		E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4		Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
3	Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3 OSTACOLI							
3.1		Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	2.000,00 €
3.2		Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4	Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4 PARCHEGGIO							
4.1		I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €
4.2		La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3		E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1DM236/89artt.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5	Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
5 VARIE							
5.1		E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori	
5.2		E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €
5.3		Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 artt.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B59							71.000,00 €

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		N. BS10					
Nome spazio esterno: Via Calvario						 	
Indirizzo:							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In alcune zone è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	6.500,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	5.500,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	7.100,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		2.100,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			3.000,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		2.800,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	2.000,00 €	
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS10						59.500,00 €	



COMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BS11			
Nome spazio esterno: <b>Via Brunetti - via Pepe</b>							
Indirizzo:							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.		AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:		SI	NO
1		PAVIMENTAZIONE				Note	Stima dei costi €
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In alcune zone è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	6.700,00 €
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Percorso da realizzare in alcuni tratti in quanto mancante e da adeguare superficie	15.500,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X			4.500,00 €
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.800,00 €
Sommano							
2		DISLIVELLI					
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			3.300,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		2.000,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 artt. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.		AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:		SI	NO
3		OSTACOLI				Note	Stima dei costi €
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	2.500,00 €
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4		PARCHEGGIO					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 artt.1DM236/89artt.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5		VARIE					
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 6			Non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 artt. 6	X			20.000,00 €
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 artt. 5 DM 236/89 artt.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS11							66.800 €



COMUNE DI TREPULZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		N. BS12					
Nome spazio esterno: Via Regina Elena							
Indirizzo: Via Regina Elena							
<div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div>							



COMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BS13			
Nome spazio esterno: Via Principessa Jolanda							
Indirizzo: Via Principessa Jolanda							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>				<div></div>			
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE							
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		Lungo tutto il percorso di via P. Iolanda è necessario adeguamento in quanto il percorso è inferiore a 90 cm. Su via Lo Re allargamento solo in parte	13.800,00 €
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Superficie da adeguare in alcuni tratti	5.500,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sostituzione localizzata di cordoli	3.000,00 €
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		2.400,00 €
Sommano							
2 DISLIVELLI							
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			4.800,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		3.200,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3 OSTACOLI							
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	1.500,00 €
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4 PARCHEGGIO							
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		3.200,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		5.000,00 €
Sommano							
5 VARIE							
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS13							
66.100,00 €							



COMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BS14			
Nome spazio esterno: Via Guicciardini - via Tasso							
Indirizzo: Via Guicciardini							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>				 			
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Percorso mancante in qualche tratto e superficie da adeguare in diversi punti	15.500,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sostituzione localizzata di cordoli	2.200,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		2.100,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			3.600,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		2.800,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	2.000,00 €	
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS14						58.500,00 €	







COMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS15				<div></div>			
Nome spazio esterno: Via Lucania							
Indirizzo: Via Lucania							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		Presente tratto da allargare	2.300,00 €
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucchiolosa? La pulizia del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Superficie da adeguare in alcuni tratti	6.600,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sostituzione localizzata di cordoli	2.000,00 €
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.800,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			3.600,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		2.400,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	3.000,00 €
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 artt.1DM236/89artt.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 artt.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS15							52.000,00 €

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		N. <b>BS16</b>					
Nome spazio esterno: <b>Via Atene</b>							
Indirizzo: Via Atene							
<div><div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div></div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		Presente tratto da allargare	3.500,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Superficie da adeguare in alcuni tratti	6.000,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sostituzione localizzata di cordoli	1.500,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		600,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			1.200,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		800,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	3.000,00 €	
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS16						46.900,00 €	

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS17				 			
Nome spazio esterno: Via De Gasperi							
Indirizzo: Via De Gasperi							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE							
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		Presente tratto da allargare	10.500,00 €
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Superficie da adeguare in alcuni tratti	5.500,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sostituzione localizzata di cordoli	1.500,00 €
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.800,00 €
Sommano							
2 DISLIVELLI							
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			3.600,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		2.400,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3 OSTACOLI							
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	3.000,00 €
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4 PARCHEGGIO							
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5 VARIE							
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS17							58.800,00 €

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BS18			
Nome spazio esterno: Via G. Toma				 			
Indirizzo: Via Toma							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>							
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		Percorso con larghezza minore di 90 cm	10.500,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Superficie da adeguare in alcuni tratti	3.000,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sostituzione localizzata di cordoli	1.200,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.200,00 €	
Sommano							
<b>2 DISLIVELLI</b>							
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			1.2000,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.600,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
<b>3 OSTACOLI</b>							
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	1.000,00 €	
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
<b>4 PARCHEGGIO</b>							
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
<b>5 VARIE</b>							
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS18</b>						<b>58.800,00 €</b>	

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BS20			
Nome spazio esterno: Via Ed. Scolastico							
Indirizzo:							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>				 			
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		11.550,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	10.500,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	1.260,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.600,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			4.200,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.500,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
	Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	6.000,00 €	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X	Sono presenti 2 parcheggi		
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1DM236/89 artt.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 artt.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS20						66 660,00 €	

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. <b>BS21</b>			
Nome spazio esterno: <b>Via Papadia</b>				<div></div>			
Indirizzo:							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	9.500,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	550,00 €
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.600,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			1.500,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		1.500,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?		D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di alberi sul percorso	7.000,00 €
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?		D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €
4.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS21							51.950,00 €



OMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS21							
Nome spazio esterno: Viale Europa							
Indirizzo: Viale Europa							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulizia del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Percorso da realizzare in alcuni tratti in quanto mancante	24.750,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sostituzione localizzata di cordoli	1.200,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		600,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			1.200,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		800,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	2.500,00 €	
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS21						61.350,00 €	




COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS22							
Nome spazio esterno: Via T. Schipa							
Indirizzo: Via T. Schipa							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1e 8.2, 8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1e 8.2, 8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Superficie da adeguare in alcuni tratti	9.000,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sostituzione localizzata di cordoli	1.200,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1e 8.2.1		X		900,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11e 8.1.10, 8.1.11	X			1.200,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11e 8.1.10, 8.1.11		X		1.200,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11e 8.1.10, 8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	3.000,00 €	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt. 5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS22						46.800,00 €	



UNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS23							
Nome spazio esterno: Via Gramsci							
Indirizzo: Via Gramsci							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		Percorso con larghezza minore di 90 cm	3.300,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.e8.2.2	X		Superficie da adeguare in alcuni tratti	3.000,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.e 8.2.2	X		Sostituzione localizzata di cordoli	900,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		1.800,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			3.000,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		2.400,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
	Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	3.000,00 €	
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			400,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1DM236/89artt.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 artt.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS23						50.900,00 €	

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- PianodiEliminazioneBarriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N.BS24				 			
Nome spazio esterno:Via Salvemini							
Indirizzo: Via Salvemini							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Ilpercorso pedonale è largomenodi 90cmopresenta strazature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In alcune zone è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	3.700,00 €	
1.2	La pendenza trasversaleè superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie delpercorso risulta sdrucciolevole? La pulizia del percorsorisulta degradatae/osconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	4.900,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgonodalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	2.100,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonalee zonacarrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		300,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			600,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		400,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	1.000,00 €	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS24						43.300,00 €	

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- PianodiEliminazioneBarriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVODELLE BARRIERE (URBANO)			N. BS25			
Nome spazio esterno:Via Doninzetti			<div></div>			
Indirizzo: Via Doninzetti						
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>						
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90cmopresentastrozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		In alcune zone è necessario adeguamento in quanto il percorso si restringe	2.200,00 €
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucchiolevole? La pulizia del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	3.100,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgonodallaquota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	2.000,00 €
1.5	Le intersezioni trapercorso pedonaleeezonacarrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		600,00 €
Sommano						
2	DISLIVELLI					
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			600,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		800,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X		
Sommano						
Rif.	AMBITODI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI					
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio aldisottodi 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali sul percorso	2.500,00 €
3.2	Cisono elementi di arredoposti adaltezzadaterza inferiorea 2,10m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X		
Sommano						
4	PARCHEGGIO					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridottoe impedite capacità motorie sono inferiori adunoogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistenterispetta lanormativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontalead indicazione dipercorsoprotetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X		2.500,00 €
Sommano						
5	VARIE					
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €
Sommano						
TOTALECOSTOINTERVENTISCHEDA BS25						42.100,00 €



COMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)				N. BS27			
Nome spazio esterno: Via Saffi				 			
Indirizzo: Via Saffi							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti		2.200,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli		1.250,00 €
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X			300,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X				300,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			400,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di n.2 parapetti da rimuovere		500,00 €
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X				200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X			1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89art.2		X			2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X				20.000,00 €
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X			6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS27							35.250,00 €

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS28				 			
Nome spazio esterno: Via L. Cadorna							
Indirizzo: Via L. Cadorna							
<div><div>NON ACCESSIBILE</div><div>PARZ.INACCESSIBILE</div><div>PARZ.ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X				2.000,00 €
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in alcuni tratti		3.300,00 €
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli		1.000,00 €
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X			300,00 €
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X				1.200,00 €
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate convariazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			400,00 €
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITODI VERIFICA		Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti€
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al disotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere		500,00 €
3.2	Cisono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X				200,00 €
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X			1.600,00 €
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1DM236/89artt.2		X			2.500,00 €
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X				20.000,00 €
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt. 5 DM 236/89 artt.8.2.1		X			6.000,00 €
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS28							46 900,00 €



COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. B530							
Nome spazio esterno: Via Madonna del Buon Consiglio							
Indirizzo: Via Madonna del Buon Consiglio							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulizia del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in diversi punti	9.800,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	3.000,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		300,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			600,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		400,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	2.500,00 €	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1DM236/89 artt.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt. 5 DM 236/89 artt.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B30						46.900,00 €	

COMUNE DI TREPUZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS30							
Nome spazio esterno: Via Pascoli							
Indirizzo:							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulizia del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in alcuni tratti	3.300,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	800,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		300,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			600,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		400,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	500,00 €	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			200,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM236/89 art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS31						36.200,00 €	

COMUNE DI TREPUIZZI(LE)- Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N. BS31							
Nome spazio esterno: Via Trepuzzi (Casalabate)							
Indirizzo: Via L. Cadorna							
<div> <div>NON ACCESSIBILE</div> <div>PARZ.INACCESSIBILE</div> <div>PARZ.ACCESSIBILE</div> <div>ACCESSIBILE</div> </div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1	X		Percorso pedonale mancante nel primo tratto	55.000,00 €	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2,8.2.1		X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e8.2.2	X		Da adeguare in alcuni tratti	10.000,00 €	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15DM 236/89 artt. 4.2.2e 8.2.2	X		Sistemazione localizzata di cordoli	4.200,00 €	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5e 6 DM 236/89 artt. 4.2,4.2.1e 8.2.1		X		3.900,00 €	
Sommano							
2	DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11	X			7.800,00 €	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X		5.200,00 €	
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 7 DM 236/89 artt.4.1.10,4.1.11e 8.1.10,8.1.11		X			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4DM 236/89 artt.4.1.12,4.1.13 e 8.1.12,8.1.13		X			
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif.Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
3	OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt.4.2.1e8.2.1	X		Presenza di pali da rimuovere	2.000,00 €	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1e 8.2.1		X			
Sommano							
4	PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3	X			600,00 €	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3e 8.2.3		X		1.600,00 €	
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1DM 236/89 art.2		X		2.500,00 €	
Sommano							
5	VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			Non ci sono semafori		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			20.000,00 €	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art.8.2.1		X		6.000,00 €	
Sommano							
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA BS31						118.800,00 €	

